

# 101 年 0610 豪雨災例復勘報告

101 年 0610 豪雨-嘉義阿里山-001

復勘日期：108 年 07 月 07 日

## 一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	101 年 0610 豪雨-嘉義阿里山-001	
災區行政區域	嘉義縣阿里山鄉來吉村	
災害類型	土石流	
災害發生時間	101 年 6 月 12 日 11 時 00 分	
復勘日期	108 年 07 月 07 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input checked="" type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	嘉義縣政府 水土保持局南投分局
	執行期間	101 年~103 年、107 年
	工程內容概述與執行情況	嘉義縣政府於舊橋下游設置新來吉大橋，並於 149 甲線路基掏空路段改設置橋梁。水保局南投分局針對淤積河段執行清疏作業。河道施作便橋及過水箱涵。嘉縣 DF042 野溪進行河道整治。
災害潛勢(環境變異說明)	阿里山溪及嘉縣 DF042 經整治及清疏後現況河道並無顯著淤積影響通水情形，現況仍有大量材料堆積於嘉縣 DF042 上游崩塌地，遇豪大雨可能導致土砂下移。且現況河道已出現刷深，新來吉大橋橋墩基礎有部分出露，應注意河岸沖刷導致崩塌。建議於河道施作橫向構造物保護橋墩，並持續監測河道土砂運移情形。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人空中載具拍攝；影像拍攝日期為 2019 年 07 月 07 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 20 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-嘉義阿里山-001

復勘日期：108年07月07日

## 一、災區復勘現況(2/3)



# 101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-嘉義阿里山-001

復勘日期：108年07月07日

## 一、災區復勘現況(3/3)



# 101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-嘉義阿里山-001

復勘日期：108年07月07日

## 二、災區照片比較(1/2)



# 101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-嘉義阿里山-001

復勘日期：108年07月07日

## 二、災區照片比較(2/2)

