

101 年 0610 豪雨災例復勘報告

101 年 0610 豪雨-高雄六龜-002

復勘日期：109 年 10 月 31 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	101 年 0610 豪雨-高雄六龜-002	
災區行政區域	高雄市六龜區新發里	
災害類型	土石流、洪水	
災害發生時間	101 年 6 月 10 日 16 時 00 分	
復勘日期	109 年 10 月 31 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	高雄市政府
	執行期間	101 年~102 年
	工程內容概述與執行情況	野溪整治內容包括固床工、梳子壩、跌水工及周邊排水工程。
災害潛勢(環境變異說明)	高市 DF080 上游邊坡植生良好，無明顯裸露。下游河道通水斷面尚屬良好，構造物無明顯毀損情形。唯上游有部分河道植生生長旺盛，可能影響河道通水功能。遇豪大雨時可能造成河道堵塞。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人機空拍；影像拍攝日期為 2020 年 10 月 31 日。



註 3：拍攝方位角係以磁北方向 120 度順時針方向測至目標物之水平角。

101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-高雄六龜-002

復勘日期：109年10月31日

一、災區復勘現況(2/3)




101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-高雄六龜-002

復勘日期：109年10月31日

一、災區復勘現況(3/3)



101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-高雄六龜-002

復勘日期：109年10月31日

二、災區照片比較(1/2)



101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-高雄六龜-002

復勘日期：109年10月31日

二、災區照片比較(2/2)

