

# 101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-宜蘭大同-001

復勘日期：102 年 5 月 28 日

## 一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	101 年蘇拉颱風-宜蘭大同-001	
災區行政區域	宜蘭縣大同鄉茂安村	
災害類型	洪水、崩塌	
災害發生時間	101 年 8 月 2 日 3 時	
復勘日期	102 年 5 月 28 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	宜蘭縣政府
	執行期間	101 年 8 月至 101 年 10 月
	工程內容概述與執行情況	宜蘭縣政府大同鄉公所執行「大同鄉 101 年度道路、水利及土石流災害緊急搶修開口契約工程」，於災後完成志航橋野溪溪床土砂清淤。
災害潛勢 (環境變異說明)	志航橋野溪上游存在既有崩塌地，颱風豪雨時仍有可能造成上游崩塌土砂下移，溪流屬常流水且為底床為岩盤，水勢湍急，若發布豪雨可能易引發山洪爆發洪水災害，建議定期清疏志航橋野溪下游堆積土砂，以免土砂蓄積使洪水沖濺影響民宅。	



註 1：坐標採 TWD97。註 2：遙測影像拍攝日期為民國 94 年 12 月。



# 101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-宜蘭大同-001

複勘日期：102 年 5 月 28 日

## 一、災區復勘現況(2/3)






# 101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-宜蘭大同-001

復勘日期：102 年 5 月 28 日

## 一、災區復勘現況(3/3)





# 101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-宜蘭大同-001

復勘日期：102 年 5 月 28 日

## 二、災區照片比較(1/2)





# 101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-宜蘭大同-001

複勘日期：102 年 5 月 28 日

## 二、災區照片比較(2/2)

