

# 102 年菲特颱風復勘報告

102 年菲特颱風-尖石錦屏-001

復勘日期：109 年 10 月 18 日

## 一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	102 年菲特颱風-尖石錦屏-001	
災區行政區域	新竹縣尖石鄉錦屏村	
災害類型	崩塌(山崩)	
災害發生時間	102 年 10 月 6 日 15 時 00 分	
復勘日期	109 年 10 月 18 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	新竹縣政府
	執行期間	
	工程內容 概述與執行情況	道路土砂清除及路基修復。
災害潛勢 (環境變異說明)	受菲特颱風影響，尖石鄉錦屏村玉峰聯絡道路發生崩塌災害，造成錦屏道路雙向交通中斷；另 12.5K 處道路下邊坡崩塌，造成路面坑洞，單向道路損壞交通中斷。道路現況已修復完畢，且植生恢復良好。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：google map；影像拍攝日期為 2018 年 10 月。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。




# 102 年菲特颱風復勘報告

102 年菲特颱風-尖石錦屏-001

復勘日期：109 年 10 月 18 日

## 一、災區復勘現況(2/2)






# 102 年菲特颱風復勘報告

102 年菲特颱風-尖石錦屏-001

復勘日期：109 年 10 月 18 日

## 二、災區照片比較(1/2)





# 102 年菲特颱風復勘報告

102 年菲特颱風-尖石錦屏-001

復勘日期：109 年 10 月 18 日

## 二、災區照片比較(2/2)

