

# 102 年蘇力颱風災例復勘報告

102 年蘇力颱風-苗栗大湖-001

復勘日期：103 年 5 月 19 日

## 一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	102 年蘇力颱風-苗栗大湖-001	
災區行政區域	苗栗縣大湖鄉武榮村	
災害類型	崩塌(地滑)	
災害發生時間	102 年 7 月 14 日 01 時 00 分	
復勘日期	103 年 5 月 19 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input checked="" type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	苗栗縣政府
	執行期間	崩塌地下側聯絡道路已修復(103.01)。
	工程內容概述與執行情況	崩塌地下側聯絡道路已修復，苗 55 線崩落處尚未施作工程。
災害潛勢(環境變異說明)	原有崩塌坡面仍裸露，目視未有再擴大情形，惟受豪雨沖蝕仍有崩塌潛勢。 <b>建議颱風或豪雨時加強宣導鄰近崩塌地之保全民宅人員疏散避難。</b>	



註 1：坐標採 TWD97

註 2：衛星影像圖拍攝日期為 2011 年。




註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 102 年蘇力颱風災例復勘報告

102 年蘇力颱風-苗栗大湖-001

復勘日期：103 年 5 月 19 日

## 一、災區復勘現況(2/3)






# 102 年蘇力颱風災例復勘報告

102 年蘇力颱風-苗栗大湖-001

復勘日期：103 年 5 月 19 日

## 一、災區復勘現況(3/3)



# 102 年蘇力颱風災例復勘報告

102 年蘇力颱風-苗栗大湖-001

復勘日期：103 年 5 月 19 日

## 二、災區照片比較(1/2)



# 102 年蘇力颱風災例復勘報告

102 年蘇力颱風-苗栗大湖-001

復勘日期：103 年 5 月 19 日

## 二、災區照片比較(2/2)

