

104 年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104 年蘇迪勒颱風-宜蘭大同-001

復勘日期：108 年 07 月 06 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	104 年蘇迪勒颱風-宜蘭大同-001	
災區行政區域	宜蘭鄉大同鄉四季村	
災害類型	土石流	
災害發生時間	104 年 8 月 8 日 9 時 00 分	
復勘日期	108 年 07 月 06 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input checked="" type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	水土保持局台北分局
	執行期間	105 年 3 月~105 年 6 月、106 年
	工程內容概述與執行情況	河道土砂清除，設置連續防砂壩，敦厚橋上游河道治理。
災害潛勢(環境變異說明)	河道現況通水情形良好，唯河道兩側及上游邊坡均有零星崩塌情形，仍有土砂下移風險，建議豪大雨期間持續觀察河道土砂運移情形。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人空中載具拍攝；影像拍攝日期為 2019 年 07 月 06 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 140 度順時針方向測至目標物之水平角。

104年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104年蘇迪勒颱風-宜蘭大同-001

復勘日期：108年07月06日

一、災區復勘現況(2/2)



104 年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104 年蘇迪勒颱風-宜蘭大同-001

複勘日期：108 年 07 月 06 日

二、災區照片比較(1/3)



104 年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104 年蘇迪勒颱風-宜蘭大同-001

複勘日期：108 年 07 月 06 日

二、災區照片比較(2/3)



104 年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104 年蘇迪勒颱風-宜蘭大同-001

複勘日期：108 年 07 月 06 日

二、災區照片比較(3/3)

