


# 104 年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104 年蘇迪勒颱風-新北三峽-001

復勘日期：109 年 10 月 19 日

## 一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	104 年蘇迪勒颱風-新北三峽-001	
災區行政區域	新北市三峽區竹崙里	
災害類型	洪水、土石流	
災害發生時間	104 年 08 月 08 日 08 時 00 分	
復勘日期	109 年 10 月 19 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	新北市政府
	執行期間	
	工程內容概述與執行情況	竹崙路 156 巷崩塌處已施作攔石柵及擋土設施，竹坑溪河道已完成治理工程。
災害潛勢(環境變異說明)	受蘇迪勒颱風影響，竹崙路 156 巷道路上邊坡發生崩塌災害，崩落土石阻塞下方河道，造成竹坑溪溢流改道，危害民宅。現況崩塌面已大致恢復植生，竹崙路 156 巷崩塌處已施作攔石柵及擋土設施，且河床已完成治理工程。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：社團法人台中市水土保持技師公會拍攝；影像拍攝日期為 2020 年 10 月 19 日。



註 3：拍攝方位角係以磁北方向 20 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 104年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104年蘇迪勒颱風-新北三峽-001

復勘日期：109年10月19日

## 一、災區復勘現況(2/2)





# 104年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104年蘇迪勒颱風-新北三峽-001

復勘日期：109年10月19日

## 二、災區照片比較(1/2)



# 104年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104年蘇迪勒颱風-新北三峽-001

復勘日期：109年10月19日

## 二、災區照片比較(2/2)

