

104 年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104 年蘇迪勒颱風-新北新店-003

復勘日期：109 年 10 月 22 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	104 年蘇迪勒颱風-新北新店-003	
災區行政區域	新北市新店區廣興里	
災害類型	洪水、崩塌(沖蝕)	
災害發生時間	104 年 8 月 8 日 07 時 00 分	
復勘日期	109 年 10 月 22 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	新北市政府
	執行期間	104 年
	工程內容概述與執行情況	崩塌地下游護岸修復工程，現已完工。
災害潛勢(環境變異說明)	本次勘查發現除原崩塌地下邊坡之擋土設施已施作完成外，無施作其他相關工程，僅以自然復育為主要手段，此崩塌地已恢復部分植生，仍有部分岩盤裸露。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：水保局勘災協力團隊；影像拍攝日期為 2020 年 10 月。


註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

104年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104年蘇迪勒颱風-新北新店-003

復勘日期：109年10月22日

一、災區復勘現況(2/2)



104年蘇迪勒颱風災例復勘報告

104年蘇迪勒颱風-新北新店-003

複勘日期：109年10月22日

二、災區照片比較(1/1)

