

105 年梅姬颱風災例復勘報告

105 年梅姬颱風-高雄六龜-001

復勘日期：108 年 6 月 30 日

一、災區復勘現況(1/2)

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| 災害案件編號 | 105 年梅姬颱風-高雄六龜-001 | | |
| 災區行政區域 | 高雄市六龜區荖濃里 | | |
| 災害類型 | 土石流 | | |
| 災害發生時間 | 105 年 09 月 27 日 22 時 00 分 | | |
| 復勘日期 | 108 年 06 月 30 日 | | |
| 植被覆蓋情況 | 植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input checked="" type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%) | | |
| 工程改善措施紀錄 | 權責機關 | 高雄市政府、六龜區公所 | |
| | 執行期間 | 105 年至 106 年 | |
| | 工程內容概述與執行情況 | 災害發生後清運河道及掩埋房舍土石， 106 年於清奉宮旁野溪河段施作潛壩、固床宮及護岸。 | |
| 災害潛勢(環境變異說明) | 河道土石清除後現況通水情形良好，無明顯土砂堆積情形。但土石流潛勢溪流高市 DF097 緊鄰社區房舍及道路，豪大雨期間仍須觀察河道土砂運移情形，建議視降雨情形進行預警性疏散。 | | |



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：空拍；影像拍攝日期為 2019 年 6 月 30 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 180 度順時針方向測至目標物之水平角。

105年梅姬颱風災例復勘報告

105年梅姬颱風-高雄六龜-001

復勘日期：108年6月30日

一、災區復勘現況(2/2)



105 年梅姬颱風災例復勘報告

105 年梅姬颱風-高雄六龜-001

複勘日期：108 年 6 月 30 日

二、災區照片比較(1/2)

