


106 年 0613 豪雨災例復勘報告

106 年 0613 豪雨-南投國姓-001

復勘日期：107 年 10 月 01 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	106 年 0613 豪雨-南投國姓-001		
災區行政區域	南投縣國姓鄉石門村		
災害類型	崩塌(山崩)		
災害發生時間	106 年 6 月 15 日 15 時 0 分		
復勘日期	107 年 10 月 01 日		
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input checked="" type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)		
工程改善措施紀錄	權責機關		
	執行期間		
	工程內容概述與執行情況	施作防砂壩	
災害潛勢(環境變異說明)	因連日豪雨造成武玄宮後側邊坡發生崩塌，崩塌最深處約 10 公尺。建議權責單位進行相關整治工程，以降低二次災害發生之可能性。		



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：Google Earth；影像拍攝日期為 2018 年 10 月 29 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

106年0613豪雨災例復勘報告

106年0613豪雨-南投國姓-001

復勘日期：107年10月01日

一、災區復勘現況(2/2)

a-1

方位角 270 度



崩塌地源頭尚未植生復育

107.10.01

a-2

方位角 270 度



重新施作防砂壩

107.10.01

b-1

方位角 80 度

X : 237850

Y : 2659013



土石堆積區部分已植生

107.10.01

b-1

方位角 300 度

X : 237850

Y : 2659013



現況部分已自然植生

107.10.01

106年0613豪雨災例復勘報告

106年0613豪雨-南投國姓-001

復勘日期：107年10月01日

二、災區照片比較(1/1)

a 因上游邊坡崩塌造成既有防砂壩遭掩埋

方位角260度

X:237850

Y:2659013



重新施作防砂壩

107.10.01

b1

方位角80度

X:237850

Y:2659013



b2

方位角300度

X:237850

Y:2659013

