

# 106 年 1011 豪雨災例復勘報告

106 年 1011 豪雨-宜蘭大同-001

復勘日期：107 年 08 月 03 日

## 一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	106 年 1011 豪雨-宜蘭大同-001	
災區行政區域	宜蘭縣大同鄉茂安村	
災害類型	洪水、土石流	
災害發生時間	106 年 10 月 13 日上午	
復勘日期	107 年 8 月 3 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	行政院農業委員會水土保持局臺北分局
	執行期間	107 年 5 月 2 日至 107 年 9 月 28 日
	工程內容概述與執行情況	德荃橋野溪治理工程
災害潛勢 (環境變異說明)	受 106 年 1011 豪雨影響，德荃橋(台 7 甲線 11.4K)通洪不足上游邊坡土石崩落，導致土石溢掩至德荃橋上(台 7 甲線 11.4K)造成道路中斷。目前德荃橋(台 7 甲線 11.4K)路段土石清除完成，行政院農業委員會水土保持局臺北分局亦辦理德荃橋野溪治理工程中。	




註：影像來源：無人空中載具拍攝；影像拍攝日期為 2017 年 10 月 16 日。

# 106 年 1011 豪雨災例復勘報告

106 年 1011 豪雨-宜蘭大同-001

複勘日期：107 年 08 月 03 日



註：影像來源：無人空中載具拍攝；影像拍攝日期為 2017 年 10 月 16 日。

# 106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-宜蘭大同-001

復勘日期：107年08月03日

## 一、災區復勘現況(1/1)



# 106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-宜蘭大同-001

復勘日期：107年08月03日

## 二、災區照片比較(1/2)



# 106 年 1011 豪雨災例復勘報告

106 年 1011 豪雨-宜蘭大同-001

復勘日期：107 年 08 月 03 日

## 二、災區照片比較(2/2)

