

# 106 年 1011 豪雨災例復勘報告

106 年 1011 豪雨-臺東東河-001

復勘日期：107 年 08 月 30 日

## 一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	106 年 1011 豪雨-臺東東河-001	
災區行政區域	臺東縣東河鄉泰源村	
災害類型	崩塌、洪水	
災害發生時間	106 年 10 月 14 日 13 時 0 分	
復勘日期	107 年 8 月 30 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	臺東縣政府
	執行期間	
	工程內容概述與執行情況	鄉道東 23 旁農路道路鋪設 PC 路面
災害潛勢 (環境變異說明)	受卡努颱風外圍環流連日豪大雨影響，造成鄉道東 23 線往尚德方向里程 2.5K 及 3K 處道路邊坡土石崩落及道路塌陷。目前鄉道東 23 線旁農路道路已重新鋪設 PC 路面完成，邊坡已植生覆蓋。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人空中載具拍攝；影像拍攝日期為 2018 年 08 月 30 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-臺東東河-001

復勘日期：107年08月30日

## 一、災區復勘現況(2/2)



# 106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-臺東東河-001

復勘日期：107年08月30日

## 二、災區照片比較(1/1)

