

106 年 1011 豪雨災例復勘報告

106 年 1011 豪雨-臺東池上-001

復勘日期：107 年 08 月 30 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	106 年 1011 豪雨-臺東池上-001	
災區行政區域	臺東縣池上鄉富興村	
災害類型	崩塌(山崩)、洪水	
災害發生時間	106 年 10 月 15 日 05 時 0 分	
復勘日期	107 年 08 月 30 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input checked="" type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	臺東縣政府
	執行期間	106 年
	工程內容概述與執行情況	於產業道路施設箱涵，修築路面
災害潛勢 (環境變異說明)	復勘時野溪上游仍有大量土砂堆積，較易受颱風或豪雨大量時造成二次災害。建議當發布颱風或豪雨時，做好警戒措施。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人空中載具拍攝；影像拍攝日期為 2018 年 08 月 30 日。



註 3：拍攝方位角係以磁北方向 30 度順時針方向測至目標物之水平角。

106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-臺東池上-001

復勘日期：107年08月30日

一、災區復勘現況(2/2)



106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-臺東池上-001

復勘日期：107年08月30日

二、災區照片比較(1/1)

