

108 年其他災例復勘報告

108 年其他-高雄茂林-001

復勘日期：109 年 5 月 16 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	108 年其他-高雄茂林-001	
災區行政區域	高雄市茂林區茂林里	
災害類型	崩塌(山崩)	
災害發生時間	108 年 6 月 27 日 05 時 00 分	
復勘日期	109 年 5 月 16 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	高雄市政府
	執行期間	108 年~109 年
	工程內容概述與執行情況	霧瓦納溪匯流口清疏約 350 公尺。
災害潛勢(環境變異說明)	崩塌區域大部分裸露，坡面有土砂堆積；霧瓦納溪源頭有蝕溝沖蝕情形。豪大雨時土砂有下移風險，霧瓦納溪兩側無保全對象，唯匯流口靠近茂林社區並有情人谷吊橋等設施，建議豪大雨期間應持續關注崩塌地變化情形及霧瓦納溪土石運移狀況。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：GoogleEarth；影像拍攝日期為 2019 年 3 月。


註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

108年其他災例復勘報告

108年其他-高雄茂林-001

復勘日期：109年5月16日

一、災區復勘現況(2/2)



108年其他災例復勘報告

108年其他-高雄茂林-001

復勘日期：109年5月16日

二、災區照片比較(1/1)

