

97 年卡玫基颱風災例復勘報告

97 年卡玫基颱風-台南東山-001

復勘日期：102 年 11 月 22 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	97 年卡玫基颱風-台南東山-001	
災區行政區域	台南市東山區南勢里	
災害類型	土石流 (南市 DF019)	
災害發生時間	97 年 7 月 17 日 19 時	
復勘日期	102 年 11 月 22 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善記錄	權責機關	水土保持局-台南分局
	執行期間	民國 99 年
	工程內容概述與執行情況	水土保持局台南分局執行「南勢村 14 鄰野溪災害復建工程」河道新設置防砂壩及坡面設置擋土牆。
災害潛勢 (環境變異說明)	復勘時土石流潛勢溪流南市 DF019 河道已設置系列式防砂壩及固床工，原緊鄰民宅邊坡已設置擋土牆保護。河道環境尚無土砂堆積，坡面植生狀況良好。建議定期巡視河道土砂堆積情形，並適時清疏土砂。	



註 1：坐標採 TWD97。

註 2：遙測影像圖拍攝日期為 2010 年 12 月 12 日。影像來源：土石流歷史災害資料庫。

97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南東山-001

復勘日期：102年11月22日

一、災區復勘現況(2/2)



97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南東山-001

復勘日期：102年11月22日

二、災區照片比較(1/2)



97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南東山-001

複勘日期：102年11月22日

二、災區照片比較(2/2)

