

97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-高雄甲仙-004

復勘日期：102年12月02日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	97年卡玫基颱風-高雄甲仙-004	
災區行政區域	高雄市甲仙區東安里	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	97年7月17日23時	
復勘日期	102年12月02日	
植被覆蓋情況	1. 台20線上側崩坍邊坡已施做噴凝土格梁及噴植護坡，植生茂密。 2. 台20線下側崩坍邊坡目前無施作工程，邊坡植生復育良好。	
工程改善記錄	權責機關	交通部公路總局第三區養護工程處
	執行期間	民國102年4月至迄今(仍施工中)
	工程內容概述與執行情況	交通部公路總局第三區養護工程處辦理台20線65K+160白雲橋改建工程，原橋梁改建新設防護鋼板。
災害潛勢(環境變異說明)	復勘時鹽桑坑溪集水區坡面無明顯新生崩塌地，河道內多茂密植物生長，無土砂堆積，河道穩定良好，建議河道定期清疏維護。原緊鄰道路兩側之坡面崩塌仍為陡峭裸露面，仍有受豪雨沖蝕復崩可能，建議坡面植生管理與維護。	



註1：座標採 TWD97。

註2：遙測影像圖拍攝日期為2011年10月20日。影像來源：土石流歷史災害資料庫

97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-高雄甲仙-004

復勘日期：102年12月02日

一、災區復勘現況(2/3)



97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-高雄甲仙-004

復勘日期：102年12月02日

一、災區復勘現況(3/3)



97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-高雄甲仙-004

復勘日期：102年12月02日

二、災區照片比較(1/3)




97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-高雄甲仙-004

復勘日期：102年12月02日

二、災區照片比較(2/3)



97年卡玫基颱風災例復勘報告

97年卡玫基颱風-高雄甲仙-004

復勘日期：102年12月02日

二、災區照片比較(3/3)

