

98 年莫拉克颱風災例複勘報告

98 年莫拉克颱風-南投信義-002

複勘日期：108 年 10 月 29 日

一、災區複勘現況(1/2)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-南投信義-002	
災區行政區域	南投縣信義鄉同富村	
災害類型	土石流、洪水	
災害發生時間	98 年 8 月 9 日 2 時 00 分	
複勘日期	108 年 10 月 29 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： ■A(<5%) □B(5-25%) □C(26-50%) □D(51-75%) □E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	水土保持局南投分局
	執行期間	民國 90 年
	工程內容概述與執行情況	金基橋上下游緊急搶修工程，土石方清除 8100 m ³ 。
災害潛勢(環境變異說明)	河道現況通洪狀況良好，唯建築物基礎掏空問題依然存在，仍有土砂下移風險，建請遇颱風豪雨時，加強觀察河道土砂運移情形及野溪清疏時機。	



註 1：坐標採 TWD97。

註 2：影像來源：正射影像圖；拍攝日期為 2007 年 1 月。



註 3：拍攝方位角係以磁北方向 30 度順時針方向測至目標物之水平角。

98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-南投信義-002

復勘日期：108年10月29日

一、災區復勘現況(2/2)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-南投信義-002

復勘日期：108年10月29日

二、災區照片比較(1/2)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-南投信義-002

復勘日期：108年10月29日

二、災區照片比較(2/2)

