


98 年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-臺東大武-002

復勘日期：100 年 03 月 31 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-臺東大武-002	
災區行政區域	臺東縣大武鄉大鳥村	
災害類型	土石流	
災害發生時間	98 年 8 月 8 日 8 時	
復勘日期	100 年 03 月 31 日	
植被覆蓋情況	1. 發生災害之潛勢溪崩塌區已整坡，但現勘時為裸露地表，且坡度極陡。 2. 鄰近植生多為自然林，狀況尚良好。	
現有工程改善措施	執行機關	水保局臺東分局
	執行期間	民國 99 年 8 月 16 日起至 100 年 3 月 24 日。
	工程內容概述與執行情況	水保局臺東分局辦理野溪復建與清疏工程，包括上游防砂壩施作、河道清疏、護岸施作與防砂堤防等，現勘時均已施工完成。



正射影像圖拍攝日期：2009 年 9 月 21 日註：坐標採 TWD97

98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-臺東大武-002

復勘日期：100年03月31日

一、災區復勘現況(2/4)





98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-臺東大武-002

復勘日期：100年03月31日

一、災區復勘現況(3/4)



98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-臺東大武-002

復勘日期：100年03月31日

一、災區復勘現況(4/4)




98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-臺東大武-002

復勘日期：100年03月31日

二、災區照片比較(1/4)



98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-臺東大武-002

復勘日期：100年03月31日

二、災區照片比較(2/4)



98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-臺東大武-002

複勘日期：100年03月31日

二、災區照片比較(3/4)



98 年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-臺東大武-002

復勘日期：100 年 03 月 31 日

二、災區照片比較(4/4)

