


98 年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-嘉義中埔-002

復勘日期：108 年 10 月 29 日

一、災區復勘現況(1/4)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-嘉義中埔-002	
災區行政區域	嘉義縣中埔鄉中崙村	
災害類型	土石流	
災害發生時間	98 年 8 月 9 日 3 時	
復勘日期	108 年 10 月 29 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input checked="" type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施 紀錄	權責機關	1.公路總局第五區養護工程處。2.水土保持局南投分局。
	執行期間	1.民國 99 年。2.民國 105 年。
	工程內容 概述與執 行情況	1.公路總局第五區工程養護處於於台 3 線 302k+394 中崙四號橋處進行修復工程，100 年已完工驗收。 2.水保局南投分局針對大湖底溪執行整治，中崙四號橋上游整治工程已完成，包含固床工 17 座，護岸 185 公尺，防砂設施約 4 座，坡面穩定設施約 300 公尺、潛壩 1 座,排水溝 6 公尺等，分別於 100 年及 105 年完成工程驗收。
災害潛勢 (環境變異說明)	河道現況通水情形良好，無明顯土砂堆積情形。唯緊鄰社區房舍及道路，豪大雨期間仍須觀察河道土砂運移情形，建議視降雨情形進行預警性疏散。	



註 1：坐標採 TWD97；註 2：正射影像圖拍攝日期為 2009 年 11 月 6 日。

98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義中埔-002

復勘日期：108年10月29日

一、災區復勘現況(2/4)



98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義中埔-002

復勘日期：108年10月29日

一、災區復勘現況(3/4)





98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義中埔-002

復勘日期：108年10月29日

一、災區復勘現況(4/4)



98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義中埔-002

復勘日期：108年10月29日

二、災區照片比較(1/2)



98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義中埔-002

復勘日期：108年10月29日

二、災區照片比較(2/2)

