

98 年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-屏東來義-002

復勘日期：108 年 10 月 27 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-屏東來義-002	
災區行政區域	屏東縣來義鄉來義村	
災害類型	洪水、崩塌、土石流	
災害發生時間	98 年 08 月 08 日 11 時 00 分	
復勘日期	108 年 10 月 27 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	水土保持局台南分局
	執行期間	99 年~108 年
	工程內容概述與執行情況	淤積河道疏通、設置護岸及擋土牆保護坡腳，於河床設置土石堆置區，目前工程已完工。後續仍有持續規劃河道疏通作業。
災害潛勢 (環境變異說明)	來社溪及內社溪現況通水情形良好，唯上游尚有大量土砂堆積於河道及邊坡，遇豪大雨沖刷可能造成土砂下移，目前河道刷深侵蝕已造成堆置區坡趾淘空，若持續侵蝕可能影響河岸穩定。建議豪大雨期間仍應持續監測河道土砂運移情形，並預警性封閉道路及撤離居民。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人機拍攝；影像拍攝日期為 2019 年 10 月 27 日。


註 3：拍攝方位角係以磁北方向 240 度順時針方向測至目標物之水平角。

98 年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-屏東來義-002

復勘日期：108 年 10 月 27 日

一、災區復勘現況(2/3)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-屏東來義-002

復勘日期：108年10月27日

一、災區復勘現況(3/3)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-屏東來義-002

複勘日期：108年10月27日

二、災區照片比較(1/3)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-屏東來義-002

復勘日期：108年10月27日

二、災區照片比較(2/3)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-屏東來義-002

複勘日期：108年10月27日

二、災區照片比較(3/3)

