

98 年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄六龜-011

復勘日期：108 年 10 月 19 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-高雄六龜-011	
災區行政區域	高雄市六龜區寶來里	
災害類型	土石流	
災害發生時間	98 年 08 月 07 日 21 時 00 分	
復勘日期	108 年 10 月 19 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	水土保持局台南分局
	執行期間	98 年、99 年
	工程內容概述與執行情況	堆積土石清除；野溪設置固床工、護岸、消能設施等治理工程，現況已完工。
災害潛勢 (環境變異說明)	五龍宮旁野溪於莫拉克颱風期間發生土石流，土石掩埋房舍及道路，現況河道已完成整治，基地上游邊坡目前無明顯崩塌裸露，無工程治理需求。唯因野溪緊鄰房舍及道路，若發生崩塌可能造成生命財產損失。建議豪大雨期間仍應持續監測河道土砂下移情形，並進行預警性撤離。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人機拍攝；影像拍攝日期為 2019 年 10 月 19 日。


註 3：拍攝方位角係以磁北方向 100 度順時針方向測至目標物之水平角。

98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄六龜-011

復勘日期：108年10月19日

一、災區復勘現況(2/3)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄六龜-011

複勘日期：108年10月19日

一、災區復勘現況(3/3)




98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄六龜-011

復勘日期：108年10月19日

二、災區照片比較(1/3)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄六龜-011

復勘日期：108年10月19日

二、災區照片比較(2/3)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄六龜-011

復勘日期：108年10月19日

二、災區照片比較(3/3)

