

# 98 年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-002

復勘日期：108 年 10 月 19 日

## 一、災區復勘現況(1/3)

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| 災害案件編號       | 98 年莫拉克颱風-高雄那瑪夏-002  |   |
| 災區行政區域       | 高雄市那瑪夏區瑪雅里   |   |
| 災害類型         | 土石流  |   |
| 災害發生時間       | 98 年 08 月 08 日 16 時 00 分   |   |
| 復勘日期         | 108 年 10 月 19 日  |   |
| 植被覆蓋情況       | 植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級：<br><input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input checked="" type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%) |   |
| 工程改善措施紀錄     | 權責機關   | 水土保持局台南分局、高雄市政府                                   |
|              | 執行期間   | 98 年~103 年  |
|              | 工程內容概述與執行情況  | 崩塌地處理；邊坡設置擋土牆；野溪設置防砂壩、護岸、沉沙滯洪池等，社區內堆積土石清除。現況均已完工。 |
| 災害潛勢(環境變異說明) | 本區於莫拉克颱風期間發生土石流，已完成野溪及崩塌地整治。目前坡面植生復育情形良好、河道通水情形良好，無明顯致災風險，唯豪大雨期間仍應留意邊坡變化。因土石流潛勢溪流緊鄰社區，建議豪大雨期間仍應持續監測河道及邊坡，並視情形進行預警性疏散避難。  |   |



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人機拍攝；影像拍攝日期為 2019 年 10 月 19 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 90 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98莫拉克颱風-高雄那瑪夏-002

復勘日期：108年10月19日

## 一、災區復勘現況(2/3)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-002

復勘日期：108年10月19日

## 一、災區復勘現況(3/3)



方位角40度

X:218790

Y:2570799

高市DF006下游河道現況，通水情形良好。 2019.10.19



方位角290度

X:218901

Y:2570698

瑪雅里活動中心現況。 2019.10.19



方位角60度

X:218970

Y:2570677

社區內道路現況。 2019.10.19



方位角60度

X:219087

Y:2570544

瑪雅連絡道路入口處現況。 2019.10.19

# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-002

複勘日期：108年10月19日

## 二、災區照片比較(1/4)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-002

復勘日期：108年10月19日

## 二、災區照片比較(2/4)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-002

復勘日期：108年10月19日

## 二、災區照片比較(3/4)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98 莫拉克颱風-高雄那瑪夏-002

復勘日期：108年10月19日

## 二、災區照片比較(4/4)

