


99 年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

復勘日期：100 年 04 月 29 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳 -007	
災區行政區域	宜蘭縣蘇澳鎮永樂里	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	99 年 10 月 21 日 10 時 00 分	
復勘日期	100 年 04 月 29 日	
植被覆蓋情況	崩塌地鄰近植生屬原生自然林，除崩塌坡面裸露外，周邊植生現勘時狀況良好。	
現有工程改善措施	執行機關	蘇澳鎮公所。
	執行期間	民國 99 年 10 月起至 100 年 4 月。
	工程內容 概述與執行 情況	96 號民宅後方崩塌地現勘時正進行鋪網噴植工程。



註 1：正射影像圖拍攝日期為 2010 年 10 月 26 日。註 2：坐標採 TWD97

99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

復勘日期：100年04月29日

一、災區復勘現況(2/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

復勘日期：100年04月29日

一、災區復勘現況(3/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

複勘日期：100年04月29日

二、災區照片比較(1/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

複勘日期：100年04月29日

二、災區照片比較(2/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

複勘日期：100年04月29日

二、災區照片比較(3/3)

