

99 年梅姬颱風重大土砂災例復勘報告

99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-012

復勘日期：107 年 11 月 07 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-012	
災區行政區域	宜蘭縣蘇澳鎮南成里	
災害類型	土石流、洪水、崩塌	
災害發生時間	99 年 10 月 21 日 11 時	
復勘日期	107 年 11 月 7 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所
	執行期間	民國 100 年 5 月至民國 100 年 9 月
	工程內容概述與執行情況	民國 100 年辦理清疏土石流潛勢溪流宜縣 DF100，土石流潛勢溪流宜縣 DF100 已設置防砂壩 2 座均完成，現況植生茂密。
災害潛勢 (環境變異說明)		



註 1：坐標為 TWD97

註 2：衛星影像圖為 Google 2017 年拍攝。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

99年梅姬颱風重大土砂災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-012

復勘日期：107年11月07日

一、災區復勘現況(2/3)



99年梅姬颱風重大土砂災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-012

復勘日期：107年11月07日

一、災區復勘現況(3/3)




99年梅姬颱風重大土砂災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-012

復勘日期：107年11月07日

二、災區照片比較(1/2)



99 年梅姬颱風重大土砂災例復勘報告

99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-012

複勘日期：107 年 11 月 07 日

二、災區照片比較(2/2)

