


99 年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-021

復勘日期：100 年 4 月 28 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-021	
災區行政區域	宜蘭縣蘇澳鎮南正里	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	99 年 10 月 21 日 14 時	
復勘日期	100 年 4 月 28 日	
植被覆蓋情況	進安宮鄰近蘇澳港，邊坡均屬自然林為主，無其他農業耕種，原崩塌地現勘時仍裸露無植被。	
現有工程改善措施	執行機關	1. 宜蘭縣政府 2. 交通部公路局第四區養護工程處
	執行期間	民國 99 年 10 月至 100 年 1 月
	工程內容概述與執行情況	1. 宜蘭縣政府修復蘇南公路下邊坡擋土牆，現勘時已完工。 2. 交通部公路局第四區養護工程處針對蘇南公路下邊坡流失路基進行修補，現勘時已完工。




註：正射影像拍攝日期 99 年 10 月 26 日；註：坐標採 TWD97

99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-021

復勘日期：100年4月28日

一、災區復勘現況(2/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-021

復勘日期：100年4月28日

一、災區復勘現況(3/3)



c-1

宜蘭縣建築施工告示牌			
工程名稱	交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處南方澳遊客中心新建工程		
工程地點	宜蘭縣蘇澳鎮南正段112-2地號		
建造執照	(98)(7)(17)建管建字第00328號		
工程概要	地上2層1幢1棟1戶、鋼筋混凝土(RC)鋼骨造		
工程期限	預定民國99年01月01日至100年01月31日		
承造人	直佑營造股份有限公司	設計人	九典聯合建築師事務所
	電話(03)3560146		電話(02)28313377
專任工程人員	謝錦松	監造人	廣境工程顧問有限公司
	電話(03)3560146		電話(02)26367255
工地負責人	陳明樹	工程管制編號	G9931002-1
工地電話	0936-864375		
主管建築機關	宜蘭縣政府建設處建築管理科 925-1000轉1331		
	宜蘭縣政府環保局 990-7733, 0800-066-666		

南方澳遊客中心施工告示牌




2011.04.28

99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-021

復勘日期：100年4月28日

二、災區照片比較(1/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-021

復勘日期：100年4月28日

二、災區照片比較(2/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-021

復勘日期：100年4月28日

二、災區照片比較(3/3)

