


99 年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-025

復勘日期：100 年 4 月 29 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-025	
災區行政區域	宜蘭縣蘇澳鎮永春里	
災害類型	崩塌、洪水	
災害發生時間	99 年 10 月 21 日 11 時	
復勘日期	100 年 4 月 29 日	
植被覆蓋情況	現場植被屬自然原生林，覆蓋情況良好，崩塌地植被現勘時呈裸露，僅有零星草本植物覆蓋。	
現有工程改善措施	執行機關	宜蘭縣蘇澳鎮公所
	執行期間	現勘時正辦理永春路旁排水系統復建工程
	工程內容概述與執行情況	宜蘭縣蘇澳鎮公所現勘時正辦理永春路旁排水系統復建工程，依既有溝渠加以疏通改善。



註 1：坐標採 TWD97。

註 2：正射影像圖拍攝日期為 2010 年 10 月 26 日。

99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-025

復勘日期：100年4月29日

一、災區復勘現況(2/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-025

復勘日期：100年4月29日

一、災區復勘現況(3/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-025

復勘日期：100年4月29日

二、災區照片比較(1/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-025

復勘日期：100年4月29日

二、災區照片比較(2/3)



99年梅姬颱風重大土石災例復勘報告

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-025

復勘日期：100年4月29日

二、災區照片比較(3/3)

