98 年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98 年莫拉克颱風

屏 東 縣—來義鄉丹林村



98 年莫拉克颱風-屏東來義-004

- ❖災區位置：來義鄉丹林村六鄰聚落 (來義大橋下游左岸坡地)
- ❖災害發生時間：8 月 9 日 0 時
- ❖災害類型：崩塌
- ❖有效累積雨量：1,015.1 mm

❖災損描述與統計：

- ✓林邊溪來義大橋下游左岸，沿岸坡地大範圍崩塌，屏 113 線遭淤埋，長度約 200 公尺。
- ✓屏 113 線既有電力設施及自來水管線遭沖毀。
- ✓勘查時河道堆積土石已清除完畢。
- ✓人員傷亡：無。



註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網