114 年土砂災例最速報

丹娜絲颱風

屏 東 縣—高樹鄉新豐村

114 年丹娜絲颱風-屏東高樹-001

- ❖災害發生位置：屏縣 DF004
- ❖災害發生時間：07 月 10 日 18 時
- ❖災害類型：洪水
- ❖災害發生之有效累積雨量：405.1mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。
註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖災損描述與統計：

✓災情描述：屏縣 DF004 因丹娜絲颱風引進西南風帶來之降雨造成溪水暴漲，由於屏縣 DF004 下游與圳路交匯處造成阻塞，洪水有溢流發生，並造成泰和路路面損毀，現況集水區僅凱米颱風造成之崩塌地，但已完成治理工程，而慈津寶宮旁之河段則於執行凱米颱風災後復建工程，因此推估土砂來源為河道沖刷所致。

✓災害規模：堆積範圍長約 80 公尺，平均寬度約 5 公尺，面積約 400 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積土方量約 800 立方公尺。

✓災損統計：道路損毀長度約 40 公尺。