114.12.16版(審查會議定稿本)

114年土砂災例最速報

薇帕颱風　花 蓮 縣 — 玉里鎮源城里



114年薇帕颱風-花蓮玉里-002

- ❖災害發生位置：源城里水源11鄰(花縣DF073)
- ❖災害發生時間：07月19日 22時
- ❖災害類型：洪水
- ❖災害發生之有效累積雨量：421.6mm

註1：降雨組體圖資料來源-本署土石流及大規模崩塌防災應變系統

註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

註3：發生時間為推估時間。

註4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準 。

❖災損描述與統計：

✓災情描述：花縣DF073因薇帕颱風外圍環流帶來之強降雨，於7月19日晚間洪水夾帶土砂下移，因管涵於113年康芮颱風已堵塞，故土砂材料漫流至花71線路面，且土砂衝擊道路下方的農地及民宅。

✓災害規模：堆積範圍長約 140公尺，最大寬度約 37公尺，面積約 5,600平方公尺，平均堆積深度約 0.8公尺，堆積土方量約 4,480立方公尺。

✓災損統計：約1棟房舍遭土砂淤埋、農地遭土砂淤埋約 100平方公尺。