

115 年 0901 豪雨 土砂災害事件紀實



農業部農村發展及水土保持署

中 華 民 國 1 1 5 年 9 月

115 年 0901 豪雨土砂災害事件紀實

目 錄

第一章 災情概況	1
1.1 事件概述	1
1.2 土砂災情狀況統計及相關新聞報導	7
第二章 結論與建議	11
2.1 結論	11
2.2 建議	11

表目錄

表 1-1 115 年 0901 豪雨累積雨量排序	3
表 1-2 115 年 0901 豪雨土石流警戒發布紀錄	5

圖目錄

圖 1-1 115 年 0901 豪雨土石流及大規模崩塌警戒發布空間分布(最大發布數量 9/1 15:30 第 1 報)	2
圖 1-2 115 年 0901 豪雨累積雨量空間分布	4
圖 1-3 115 年 0901 豪雨衛星雲圖	6

第一章 災情概況

1.1 事件概述

民國 115 年 09 月 01 日中央氣象署發布豪雨特報，受低氣壓及西南風影響，針對屏東縣、高雄市發布豪雨特報，雲林至臺南、臺東地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生機率；此外午後對流雲系發展旺盛，桃園市有局部大雨或豪雨，新竹、苗栗及宜蘭地區亦有局部大雨發生的機率。本次累積雨量排序如表 1-1、圖 1-2，於 09 月 2 日解除豪雨特報。災害期間發布土石流警戒紀錄如表 1-2、圖 1-1 示。

◆ 豪雨特報發布情形：

豪雨特報發布時間：115年09月01日08時54分

豪雨特報解除時間：115年09月02日00時

豪雨警戒區域：屏東縣、高雄市有豪雨發生的機率，其餘縣市有局部大雨發生的機率。

◆ 應變小組成立及解除時間：

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組成立：115年09月01日9時。

土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組解除：115年09月02日17時。

◆ 土石流警戒發布情形：

1.土石流紅色警戒，共計0條分布於0縣市0鄉鎮0村里。

2.土石流黃色警戒，共計13條分布於1縣市1鄉鎮3村里。

3.至09月02日06時30分(第5報)解除全部土石流警戒。

◆ 大規模崩塌警戒發布：本次應變未發布大規模崩塌警戒




圖 1-1 115 年 0901 豪雨土石流及大規模崩塌警戒發布空間分布(最大發布數量 9/1 15:30 第 1 報)

表 1-1 115 年 0901 豪雨累積雨量排序

2026-09-01 09:00 - 2026-09-02 17:00 (32 Hours)					
屏東縣	枋山鄉	楓港	C0R670	192.5	32
屏東縣	獅子鄉	丹路	C0R800	192	32
屏東縣	獅子鄉	獅子	C0R741	190.5	32
屏東縣	春日鄉	大漢山	C0R440	186.5	32
屏東縣	獅子鄉	丹路國小	81R650	186.5	32
屏東縣	牡丹鄉	牡丹	01Q860	171	32
屏東縣	車城鄉	竹坑	C0R900	165.5	32
屏東縣	滿州鄉	滿州	C0R780	163.5	32
台東縣	達仁鄉	壽卡	C1S880	159	32
屏東縣	獅子鄉	壽卡	01R000	156	32
屏東縣	滿州鄉	南仁湖	C0R760	154.5	32
屏東縣	牡丹鄉	牡丹池山	C0R840	154	32
屏東縣	恆春鎮	墾丁	C0R690	145.5	32
屏東縣	牡丹鄉	旭海	C0R720	144.5	32
屏東縣	滿州鄉	興海	C0R870	144	32
屏東縣	滿州鄉	檳榔	C0R280	138.5	32
金門縣	烏坵鄉	烏坵	C0W160	137	32
屏東縣	牡丹鄉	四林格山	C0R750	136.5	32
屏東縣	春日鄉	大漢山	01R030	136	32
台東縣	達仁鄉	達仁林場	C0SA90	134.5	32
台東縣	達仁鄉	南田	C0S840	132.5	32
屏東縣	恆春鎮	恆春畜試	B2Q810	130	32

資料來源：NCDR 天氣與氣候監測網

起始日期：(2012-01-01)

2026-09-01

起始時間：(00:00) LST

09:00

結束日期：(2012-01-02)

2026-09-02

結束時間：(00:00) LST

17:00

顏色區間：

小尺度 (300mm) ▾

邊界畫分：

縣市+鄉鎮 ▾

資料篩選：0.5 ▾ (越小濾越多)

空間平滑：客觀分析-濾波平均 ▾

☒ 澎湖

繪 圖

雨量站資料

前20雨量站 表格

32 Hours Rainfall

S: 2026-09-01 09:00

E: 2026-09-02 17:00





圖 1-2 115 年 0901 豪雨累積雨量空間分布

資料來源：NCDR 天氣與氣候監測網

表 1-2 115 年 0901 豪雨土石流警戒發布紀錄

高 雄 市	六龜區文武里 (發布黃色)2026/09/01 15:30 (解除黃色)2026/09/02 06:30	六龜區大津里 (發布黃色)2026/09/01 15:30 (解除黃色)2026/09/02 06:30	六龜區中興里 (發布黃色)2026/09/01 15:30 (解除黃色)2026/09/02 06:30
-------------	--	--	--



資料來源：彙整自土石流及大規模崩塌防災應變系統。

圖 1-3 115 年 0901 豪雨衛星雲圖

1.2 土砂災情狀況統計及相關新聞報導

0901豪雨 土砂災害狀況



高雄桃源區桃源里
台20線87K+500(桃源路段)



屏東牡丹鄉石門村
199縣道的高士佛步道



屏東霧臺鄉吉露村
台24線43K+700

媒體報導災情
共9件

災點明細




縣市	災情件數	縣市	災情件數
屏東縣	6	新北市	1
高雄市	1	新竹縣	1

■ 2026/9/1~2026/9/2

■ 重大災例現勘0處

曾發布土石流或大規模崩塌紅色及黃色警戒的1個鄉鎮中，尚未傳出土砂災情。

截至2026/9/02 15:00止



新北坪林區石碇里
台9線北宜公路46.3K



新竹尖石鄉秀巒村
竹60線22.5公里處



屏東恆春鎮墾丁里
台26線石牛溪路段

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖	潛勢溪流/ 大崩區	網址
1150901-01	媒體報導	高雄市桃源區桃源里	台20線南橫公路87K+500（桃源路段）；崩塌	224692, 2560465	2026/9/1	無人員傷亡	中天新聞網	115年09月01日台20線南橫公路87K+500（桃源路段）因邊坡坍方，公路局南區養護工程分局甲仙工務段於今（1）日上午9時實施道路封閉，搶修廠商已進駐現場作業，預計中午12時搶通恢復通行。		公路局		無	https://reurl.cc/XxZ940
1150901-02	媒體報導	屏東縣牡丹鄉石門村	屏東牡丹鄉199縣道的高士佛步道；崩塌	228936, 2448156	2026/8/31	無人員傷亡	民視新聞網	115年8月31日1、媒體報導，屏東地區連續豪雨，五天累積雨量突破500毫米，恆春多處路段傳出淹水災情，屏東牡丹鄉199縣道的高士佛步道出現土石崩塌，大量土石崩落佔據馬路，泥水漫淹過車道。 2、經電洽屏東縣政府工務處養護科承辦人員，目前已動用開口契約廠商派員到場進行搶修通並疏導交通。 3、本件非位於土石流潛勢溪流影響範圍或大規模崩塌警戒範圍。		屏東縣政府		無	https://reurl.cc/aEZ7G7
1150901-03	媒體報導	屏東縣霧臺鄉吉露村	台24線43K+700；崩塌	223362, 2515303	2026/9/1	無人員傷亡	自由時報	115年09月01日霧台鄉台24線43K+700邊坡坍方，雙向道路阻斷無法通行，公路局南分局潮州段已於管制路段擺放交維警示用路人，預計下午4點才能清除完成。		公路局		無	https://reurl.cc/Ym4pK4

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖	潛勢溪流/ 大崩區	網址
1150902-01	媒體報導	新北市坪林區石碇里	台9線北宜公路46.3K；崩塌	322838, 2754247	2026/9/1	無人員傷亡	台視新聞網	115年9月1日新北市北宜公路46.3公里處，今（1）天下午5點多發生落石坍方，當時有民眾開車行經，拍下土石從邊坡滑落堆積在車道，樹木也倒塌非常危險。據了解是近期雨勢較大，土壤含水量飽和導致，坍方一度造成雙向車道無法通行，目前警方已通知工務段到場清除，並設置三角錐警示燈，管制交通。		公路局		無	https://reurl.cc/dO1ZnD
1150902-02	媒體報導	新竹縣尖石鄉秀巒村	竹60線22.5公里處；崩塌	277917, 2727615	2026/9/1	無人員傷亡	TVBS	115年9月1日受山區降雨影響，新竹縣尖石鄉竹60線22.5公里處昨（1）日晚間發生落石坍方事故，道路遭封閉，影響雙向通行。尖石鄉公所緊急派出救災團隊實施救援。		新竹縣政府		無	https://reurl.cc/1IXy6p
1150902-03	媒體報導	屏東縣春日鄉春日村	春日鄉(約位於卡舒卡段 588地號)；崩塌	212232, 2477028	2026/9/1	無人員傷亡	春日鄉公所、中天新聞網	115年9月1日，受連日豪雨影響，屏東縣春日鄉士文村聯外道路地基遭掏空坍塌影響通行，經電話詢問春日鄉公所災害地點約位於卡舒卡段 588地號。		屏東縣政府		無	https://reurl.cc/Vn0rLA

編號	影像性質	行政區	地標/ 災害類型	坐標 (TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片 來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖	潛勢溪流/ 大崩區	網址
1150902-04	媒體報導	屏東縣春日鄉春日村	春日鄉(約位於卡舒卡段 1372 地號)；崩塌	211291, 2475634	2026/9/1	無人員傷亡	春日鄉公所、CTWANT	115年9月1日，受連日豪雨影響，屏東縣春日鄉多處道路受損，經電話詢問春日鄉公所災害地點約位於卡舒卡段 1372地號。		屏東縣政府		無	https://reurl.cc/KEdm8y
1150902-05	媒體報導	屏東縣春日鄉古華村	(約位於古華段840，839，329-13地號、古士3號聯道（古士後山替代道路）、1.45 K路段下邊坡)；崩塌	214037, 2472634	2026/9/1	無人員傷亡	春日鄉公所、民視新聞網	115年9月1日，通往士文村道路全面中斷，後山道路拉起封鎖線，經電話詢問春日鄉公所災害地點約位於古華段 840，839，329-13地號，當地又稱古士3號聯道（古士後山替代道路），及1.45 K路段下邊坡。		屏東縣政府		無	https://reurl.cc/RRIpm9
1150902-06	媒體報導	屏東縣恆春鎮墾丁里	台26線石牛溪路段；洪水	227513, 2427575	2026/9/1	無人員傷亡	公路局	115年9月1日近期恆春半島受旺盛西南氣流連續強降雨衝擊，台26線石牛溪路段出現路面塌陷狀況，公路局南區養護工程分局楓港段於今(2)日進行搶修作業。		公路局		無	https://reurl.cc/QN5zk9

第二章 結論與建議

2.1 結論

本次災害之致災原因主要受低氣壓及西南風影響，造成南部地區有豪雨發生，於應變期間蒐集之新聞輿情約 9 件，災害類型以崩塌為主，而災害地點大多分布於屏東縣。

2.2 建議

本次災害規模較小，件數較少，未來將持續關注相關災害之新聞輿情。