

95 年 0609 豪雨重大土砂災情速報

950609 豪雨-高雄六龜-001

現勘日期：95 年 10 月 19 日

一、災區基本資料

災區行政區域	高雄縣六龜鄉大津村		
溪流名稱	台 27 線大津靈修營地對面野溪	所屬流域	荖濃溪
集水區土地權屬	林班地占 100%		
土石流潛勢溪流	<input type="checkbox"/> 是，溪流編號：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 否，臨時編號：高雄T001 <input type="checkbox"/> 非土石流災害		
受災地點	地標：大津靈修營地 (台 27 線里程 22k 處)	GPS 座標	TWD67 X: 213199 Y: 2534063
			TWD97 X: 214027 Y: 2533855
保全對象	民宅建物	一般民宅：約 3 戶 寺廟教堂：基督教大津靈修營地	
	公共設施	道路：台 27 線、台 27 線旁農路。 其他：台 27 線旁農路下方排水箱涵及排水溝。	
	農林用地	農園：下游左側民宅後方果園約 0.5 公頃。	
土石流警戒發布	95 年 6 月 9 日 15 時(紅色警戒)	土石流警戒基準值	400 mm

二、受災情形

災害發生時間	95 年 6 月 9 日 18 時	資訊來源	水土保持局第四工程所						
災害類型	土石流災害								
災損類型與災情描述	土石淤埋：台 27 線旁農路遭土石淤埋。 土石堵塞：台 27 線旁農路下方排水箱涵及排水溝遭土石堵塞。								
災損統計	人命損失/房舍毀損統計	死亡	共 0 人	失蹤	共 0 人	受傷	共 0 人	房屋受損	共 0 棟
既有工程設施損壞情形	無								
疏散避難情況	疏散時間：95 年 6 月 10 日 5 時		疏散人數：大津村 3 鄰至 7 鄰居民 100 餘人						
	本次疏散避難至何處：大津村活動中心								

95年0609豪雨重大土石災情速報


950609 豪雨-高雄六龜-001

現勘日期：95年10月19日

三、災害發生原因與建議

災害發生原因	崩塌地主要岩性為板岩，片理發達易崩解破壞，而連日大雨導致上游崩塌範圍擴大，又6月9日大豪雨使崩塌土石含水量突增，且溪床坡度提供足夠之勢能進而導致土石流發生。
二次災害可能性	上游崩塌地範圍持續擴大，且溪床土石堆積量大，二次災害發生可能性高。
目前處置情況	1. 將大津村3鄰至7鄰居民100餘人疏散撤離至大津村活動中心。 2. 以挖土機清理淤埋農路之土石。
建議緊急處置措施	建議可先暫時撤離下游左岸之民宅居民，以避免持續大雨造成二次災害，導致人員損傷。

四、降雨組體圖



參考雨量站：高雄縣六龜鄉大津雨量站(測站編號：C1V340)




土石流警戒基準值：400 mm

95年0609豪雨重大土砂災情速報

950609 豪雨-高雄六龜-001

現勘日期：95年10月19日

五、災區地理位置圖



註：座標採 TWD67



正射影像拍攝日期：1988年12月

95年0609豪雨重大土砂災情速報

950609 豪雨-高雄六龜-001

現勘日期：95年10月19日

六、現況相片(1/3)





註：座標採 TWD67

95年0609豪雨重大土砂災情速報

950609 豪雨-高雄六龜-001

現勘日期：95年10月19日

六、現況相片(2/3)



95年0609豪雨重大土砂災情速報

950609 豪雨-高雄六龜-001

現勘日期：95年10月19日

六、現況相片(3/3)

