

96 年 0809 豪雨重大土砂災情速報

960809 豪雨-高雄林園-001

現勘日期：96 年 08 月 16 日

一、災區基本資料

災區行政區域		高雄縣林園鄉潭頭村			
溪流名稱		—		所屬流域	—
災區土地權屬		山坡地 100%			
土石流潛勢溪流		<input type="checkbox"/> 是，溪流編號：_____ <input type="checkbox"/> 否，臨時編號：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 非土石流災害			
受災地點		地標：清水巖路 254 號民宅 (位於高 83 線 1.1K 處)		GPS 座標	
				TWD67	X：186253 Y：2491831
保全對象	民宅建物	一般民宅：位於坡腳民宅約 15 戶。			
	公共設施	道路：位於坡腳之高 83 線鄉道(清水巖路)。			
土石流警戒發布		—		土石流警戒基準值	—

二、受災情形

災害發生時間		96 年 8 月 15 日 11 時			資訊來源	受災居民清水巖路 254 號林先生					
災害類型		崩塌災害(山崩)									
災損類型與災情描述		一顆重約 10 多噸之石灰岩巨石，於 8 月 15 日上午 11 時自 40 公尺高之坡頂滾落，壓垮山腳清水巖路 254 號民宅之二樓，所幸當時屋內婦人帶著兩名幼兒即時逃離，並未造成人員傷亡。									
災損統計	民宅建物	一般民宅：位於坡腳清水巖路 254 號之民宅二樓遭巨石壓毀。									
	人命/房舍/道路毀損統計	死亡	共 0 人	失蹤	共 0 人	受傷	共 0 人	房屋受損	共 1 棟	道路損毀	共 0 m
疏散避難情況		疏散時間：96 年 8 月 15 日下午				疏散人數：約 6 戶居民共 27 人					
		本次疏散避難至何處：海軍陸戰隊潭頭營區中正堂									
既有工程設施損壞情形		無									

96年0809豪雨重大土砂災情速報


960809 豪雨-高雄林園-001

現勘日期：96年08月16日

三、災害發生原因與建議

災害發生原因	災區地質屬古亭坑層，主要地質材料為石灰岩。因連日豪雨沖刷坡面導致土壤流失，進而造成坡頂石灰岩塊鬆動滾落，壓毀山腳之民宅建物。
二次災害可能性	由於坡頂目前仍有一塊鬆動巨石，隨時有滾落山坡壓毀坡腳民宅之危險，因此發生二次害之可能性高。
目前處置情況	災害發生後當日下午，林園鄉公所隨即封閉該段清水巖路，並將山腳6戶居民約27人緊急疏散安置於鄰近海軍陸戰隊潭頭營區內之中正堂。
建議緊急處置措施	建議儘速移除目前壓毀民宅以及坡頂上之兩顆巨石，在處理完畢前人員不宜在坡腳及周圍鄰近地區活動，以免發生意外。

四、降雨組體圖



96年0809豪雨重大土砂災情速報

960809 豪雨-高雄林園-001

現勘日期：96年08月16日

五、災區地理位置圖



註 1：座標採 TWD67


註 2：正射影像圖拍攝日期為 2003 年 5 月

96年0809豪雨重大土砂災情速報

960809 豪雨-高雄林園-001

現勘日期：96年08月16日

六、現況相片(1/2)



96年0809豪雨重大土砂災情速報

960809 豪雨-高雄林園-001

現勘日期：96年08月16日

六、現況相片(2/2)

