


109年0522豪雨重大土砂災例最速報

109年0522豪雨

南投縣—仁愛鄉發祥村



109年豪雨-南投仁愛-001

- ❖ 災害發生位置：投 89 線 31K 處附近
- ❖ 災害發生時間：5 月 22 日 00 時 30 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：112 mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估之時間。

❖ 災損描述與統計：

- ❖ 災情描述：推測因豪雨造成邊坡水分含量升高，導致投 89 線(力行產業道路)31K 處附近道路上邊坡崩塌，堆積土石阻礙道路通行。
- ❖ 災害規模：推估崩塌長度約 25 公尺，寬度約 15 公尺，崩塌平均深度約 1.0 公尺，崩塌面積約 0.0375 公頃，崩塌量體約 375 立方公尺；堆積呈扇狀，堆積長度約 15 公尺，寬度約 30 公尺，平均深度約 0.5~2 公尺，堆積面積約 0.02 公頃，堆積量體約 375 立方公尺。
- ❖ 災損統計：道路掩埋約 30 公尺，護欄損壞約 30 公尺。

