


106年0601豪雨重大土砂災例最速報

106年0601豪雨

南投縣—水里鄉新山村



(參考雨量站：西巒(01H47) 土石流警戒基準值：無)



106年0601豪雨-南投水里-001

- ❖ 災害發生位置：人倫林道
- ❖ 災害發生時間：6月3日8時0分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：270 mm

註1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統

註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ❖ 災情描述：0601 豪雨期間，人倫林道邊坡崩塌，造成台21線道路阻塞約10公尺。
- ❖ 災害規模：崩塌規模長約20公尺、寬約10公尺、深度約2公尺，崩塌面積200平方公尺，土石堆積土方量約400立方公尺。
- ❖ 災損統計：道路阻塞約10公尺。

