



# 107 年 0823 熱帶低壓重大土砂災例最速報

## 107 年 0823 熱帶低壓

## 屏東縣—獅子鄉竹坑村



(參考雨量站：楓港(COR400) 土石流警戒基準值：無)



**107 年 0823 熱帶低壓-屏東獅子-001**

- ❖ 災害發生位置：台 26 線屏鵝公路 385 號橋
- ❖ 災害發生時間：8 月 24 日 05 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 累積雨量：178 mm

❖ 災損描述與統計：

- ❖ 災情描述：0823 熱帶低壓期間，台 26 線屏鵝公路 385 號橋處苦苓巷北側邊坡因土砂流出，逕流挾帶土砂沿著苦苓巷既有道路溢流台 26 線，造成台 26 線因土石溢淹道路阻塞。
- ❖ 災害規模：崩塌面積約 1.5 公頃，深度約 0.3 公尺，土方量約 4500 立方公尺。
- ❖ 災損統計：無。

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

