


# 113 年重大土砂災例最速報

其他(0422)

## 花蓮縣—秀林鄉崇德村



### 113 年其他(0422)-花蓮秀林-002

- ❖ 災害發生位置：台 9 線 160.7K
- ❖ 災害發生時間：04 月 22 日 15 時 00 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：49mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：台 9 線 160.7K 處係因 0403 花蓮地震，造成台 9 線上邊坡發生新增崩塌，大量土砂堆積於溪床，且於 4 月 22 日之強降雨引發土石流，河床土石流動至台 9 線，造成過路箱涵阻塞，大量土砂堆積於道路，部分堆積於小清水溪停車場，土石流造成溪床拓寬。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 200 公尺，寬約 80 公尺，面積約 8,000 平方公尺，平均崩塌深度約 2 公尺，崩塌量體約 16,000 立方公尺；堆積範圍長約 30 公尺，寬約 100 公尺，面積約 1,800 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積土方量約 3,600 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路淤埋長度約 100 公尺。

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3：發生時間為推估時間。  
 註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

