


# 110 年 0615 其他重大土砂災例最速報

## 110 年 0615 其他

## 苗栗縣—南庄鄉東河村



### 110 年 0615 其他-苗栗南庄-001

- ❖ 災害發生位置：苗 21 線 6.5K
- ❖ 災害發生時間：6 月 13 日 11 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：140mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3：發生時間為推估時間。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：苗 21 線為通往南庄鄉鹿場部落之主要道路，6.5K 處陡峭邊坡節理明顯，推測 6 月 12 日豪雨造成雨水入滲邊坡裂隙導致崩塌發生，大量巨石及土砂崩塌至苗 21 線，造成邊坡擋土設施損毀及道路中斷，目前可單向通車，但仍有土石堆積於道路兩側。
- ✓ 災害規模：苗 21 線 6.5K 處，崩塌範圍長約 50 公尺、寬約 20 公尺，面積約 1,000 平方公尺，平均深度約 2 公尺，崩塌土方約 2,000 立方公尺，堆積範圍長約 50 公尺、寬約 32 公尺，面積約 1,600 平方公尺，平均深度約 1.25 公尺，堆積量體約 2,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路掩埋約 30 公尺。

