


108 年 0611 豪雨重大土砂災例最速報

108 年 0611 豪雨

南 投 縣—國 姓 鄉 長 豐 村



(參考雨量站：長豐(C1H920) 土石流警戒基準值：無)



108 年 0611 豪雨-南投國姓-001

- ❖ 災害發生位置：水流東溪
- ❖ 災害發生時間：6 月 11 日 09 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 累積雨量：60 mm

❖ 災損描述與統計：

- ❖ 災情描述：0611 豪雨期間，南投縣國姓鄉長豐村既有道路下方邊坡腳掏刷導致邊坡崩塌，聯絡道路下方已局部崩塌。
- ❖ 災害規模：崩塌面積約 200 平方公尺，崩塌長約 20 公尺，寬約 10 公尺，平均深度約 1.5 公尺。堆積土方量約 300 立方公尺，堆積區面積長約 20 公尺，寬約 6 公尺，高約 2.5 公尺。
- ❖ 災損統計：無。

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。



影像來源：google map 日期：108 年 4 月

