


# 113 年重大土砂災例最速報

## 其他(0528)

## 南 投 縣—信義鄉東埔村



### 113 年其他(0528)-南投信義-001

- ❖ 災害發生位置：投 95 線 4.3K 投縣 DF206
- ❖ 災害發生時間：05 月 28 日 12 時 00 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：102mm

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：投 95 線 4.3K 投縣 DF206 於 112 年發生土石流，大量土砂堆積於河道，並於 113 年 5 月 28 日因降雨再次引發土石流，逕流將河道土砂帶出，並堵塞投 95 線之過路箱涵，因而使土砂溢流至並堆積於投 95 線，現況河道仍有土砂堆積。
- ✓ 災害規模：堆積範圍長約 40 公尺，寬度約 50 公尺，面積約 1,000 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積量體約 2,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路淤埋長度約 50 公尺。

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3：發生時間為推估時間。  
 註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

