


106年0601豪雨重大土砂災例最速報

106年0601豪雨

南投縣—信義鄉神木村



(參考雨量站：新興橋(C1B34) 土石流警戒基準值：無)

106年0601豪雨-南投信義-002

- ❖ 災害發生位置：隆華橋
- ❖ 災害發生時間：6月3日19時0分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 累積雨量：550 mm

註1: 降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：0601 豪雨期間，和社溪上游暴漲，大量土石沖刷至下游，造成 8 戶民宅、隆華橋及路基被沖毀。
- ✓ 災害規模：河岸掏刷長約 105 公尺、寬約 10 公尺、深約 5 公尺，掏刷面積 1,050 平方公尺，土方量約 5,250 立方公尺。
- ✓ 災損統計：8 戶房屋、一座橋。

