


# 113 年重大土砂災例最速報

其他(0603)

## 基隆市—中正區長潭里



### 災損描述與統計：

- 災情描述：**台 2 線 70K 往潮境公園之平浪橋處之道路邊坡，因長年風化使邊坡節理發達，加上近期花蓮地震及連日降雨，造成邊坡岩塊軟化鬆動，終引發邊坡崩塌，該處邊坡屬於逆向坡，且為落石潛勢區，災後可見大量巨石堆積於台 2 線，並造成車輛損毀及人員受傷。
- 災害規模：**崩塌範圍長度約 50 公尺，寬度約 20-54 公尺，面積約 2,000 平方公尺，平均崩塌深度約 6 公尺，崩塌量體約 12,000 立方公尺；堆積範圍長度約 54 公尺，高度約 41 公尺，寬度約 14 公尺，面積約 756 平方公尺，堆積量體約 12,000 立方公尺。
- 災損統計：**道路淤埋長度約 54 公尺、受損汽車約 10 輛、機車 2 輛、2 人輕傷。

### 113 年其他(0603)-基隆中正-001

- 災害發生位置：**台 2 線 70K(潮境公園平浪橋)
- 災害發生時間：**06 月 03 日 14 時 28 分
- 災害類型：**崩塌(山崩)
- 災害發生之有效累積雨量：**48.7mm

註 1：降雨組圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

