

113年重大土砂災例最速報

其他(0607)

嘉義縣一中埔鄉中崙村



參考雨量站：沱水國小(81M690)
(土石流警戒基準值：300 mm)

113年其他(0607)-嘉義中埔-001
 ❖災害發生位置：台3線 300.9K 中崙四號橋、嘉141線 10.3K
 ❖災害發生時間：06月07日 17時 00分
 ❖災害類型：土石流
 ❖災害發生之有效累積雨量：15mm

❖災損描述與統計：
 ❖災情描述：台3線 300.9K 中崙四號橋(嘉縣 DF051)於 112 年上游已發生崩塌，由於植生尚未恢復，以及連日降雨，造成嘉縣 DF051 再次爆發土石流，土砂沿支流河道向下游流動，並在與主流匯流處阻塞過路箱涵，因而溢流及堆積於嘉 141 線及台 3 線，且使台 3 線道路邊溝淤積。
 ❖災害規模：堆積區範圍長約 130 公尺，最大寬度約 35 公尺，面積約 2,730 平方公尺，平均堆積深度約 0.5 公尺，堆積量體約 1,365 立方公尺。
 ❖災損統計：1 棟民房前庭遭土砂淤埋、道路淤埋長度約 130 公尺。

註 1：降雨組圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。
 註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為主。

