


# 108 年其他重大土砂災例最速報

108 年其他

## 苗栗縣—泰安鄉象鼻村



(參考雨量站：象鼻(C1E451) 土石流警戒基準值：400 mm)

### 108 年其他-苗栗泰安-001

- ❖ 災害發生位置：大安部落
- ❖ 災害發生時間：6月25日11時00分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：62 mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受 0625 鋒面大雨影響致舊有裸露面崩塌，土石下移至下方苗縣 DF075 上。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約 0.05 公頃，長約 50 公尺，寬約 10 公尺，平均深度約 2 公尺，崩塌土方量體約 1,000 立方公尺。

✓ 災損統計：無。



影像來源：google map 日期：108 年 6 月



影像來源：水保局台中分局



影像來源：水保局台中分局



影像來源：水保局台中分局

