


110 年其他重大土砂災例最速報

110 年其他

苗栗縣一大湖鄉富興村



110 年其他-苗栗大湖-001

- ❖ 災害發生位置：苗 62 線 2K 處
- ❖ 災害發生時間：6 月 30 日 22 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：56mm

- 註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統
- 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
- 註 3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

- ❖ 災情描述：苗 62 線 2K 道路左邊坡發生崩塌，推測發生原因乃 6 月 28 及 29 日之降雨造成邊坡含水量上升而崩塌，土砂堆積於苗 62 線，且損毀既有道路護欄及下邊坡之擋土設施，現況有高約 3 米之落石停留於道路下邊坡。
- ❖ 災害規模：崩塌範圍長約 110 公尺、寬約 30 公尺，面積約 3,300 平方公尺，平均崩塌深度約 3 公尺，崩塌土方約 9,900 立方公尺；堆積範圍長約 50 公尺、寬約 40 公尺，面積約 2,000 平方公尺，平均堆積深度約 4.95 公尺，堆積量體約 9,900 立方公尺。
- ❖ 災損統計：掩埋道路約 30 公尺。

