


# 110 年 0731 豪雨重大土砂災例最速報

## 110 年 0731 豪雨

## 嘉義縣一竹崎鄉光華村



**110 年 0731 豪雨-嘉義竹崎-001**  
 ❖災害發生位置：嘉 159 甲線 32K 處  
 ❖災害發生時間：8 月 1 日 6 時 00 分  
 ❖災害類型：崩塌(山崩)  
 ❖累積雨量：267mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3：發生時間為推估時間。

### ❖災損描述與統計：

- ✓**災情描述：**嘉 159 甲線 32K 道路上下邊坡發生崩塌，推測發生原因乃 7 月 31 起因降雨造成邊坡含水量上升而崩塌，道路路基掏空造成道路暫時中斷，雖有部分土石堆積於八掌溪左岸，惟未影響水流通行，亦未對防砂壩及護岸等構造物造成破壞。
- ✓**災害規模：**本次災害共分為道路上下邊坡兩部分；1.上邊坡崩塌範圍長約 40 公尺、寬約 30 公尺，面積約 600 平方公尺，平均崩塌深度約 2 公尺，崩塌土方約 1200 立方公尺；2.下邊坡崩塌範圍長約 90 公尺、寬約 40 公尺，面積約 3,600 平方公尺，平均崩塌深度約 2 公尺，崩塌土方約 7,200 立方公尺；堆積範圍長約 70 公尺，寬約 40 公尺，面積約 2,800 平方公尺，平均堆積深度約 3 公尺，堆積量體約 8,400 立方公尺。
- ✓**災損統計：**道路塌陷約 20 公尺。

