


106年0601豪雨重大土砂災例最速報

106年0601豪雨

南投縣—仁愛鄉榮興村



(參考雨量站：大禹嶺(C0T790) 土石流警戒基準值：無)



106年0601豪雨-南投仁愛-002

- ❖ 災害發生位置：台8線中橫公路97.7K
- ❖ 災害發生時間：6月2日17時0分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：240mm

註1: 降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：碧綠溪支流上游右邊坡崩塌，大量土石沿既有河道沖刷至台8線，造成台8線97.7K道路中斷。
- ✓ 災害規模：崩塌長約150公尺、寬約10公尺、深約1.5公尺，面積1500平方公尺，土石堆積土方量約2,250立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路毀損部分約150公尺。

