

# 112 年重大土砂災例最速報

其他(0824)

## 南 投 縣—信義鄉東埔村



**112 年其他-南投信義-001**

- ❖災害發生位置：投 95 線 4.3K 投縣 DF206
- ❖1st 災害發生時間：08 月 04 日 14 時 00 分
- ❖2nd 災害發生時間：08 月 22 日 20 時 00 分
- ❖3th 災害發生時間：08 月 24 日 17 時 00 分
- ❖災害類型：土石流
- ❖1st 災害發生之有效累積雨量：0mm
- ❖2nd 災害發生之有效累積雨量：6mm
- ❖3th 災害發生之有效累積雨量：24mm

❖災損描述與統計：

- ❖災情描述：投 95 線 4.3K 投縣 DF206 因 8 月 4 日卡努颱風及 23 日、24 日山區瞬間降雨讓土石下移淤滿河道及道路下方箱涵，導致土石溢流至投 95 線及兩岸農地，致道路中斷及民房遭土石沖入。初判土石來源為卡努颱風及午後雷陣雨造成集水區既有崩落地之邊坡土壤流失及坑溝刷深所致。
- ❖災害規模：堆積範圍長約 300 公尺，最大寬度約 70 公尺，面積約 7,500 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積量體約 15,000 立方公尺。
- ❖災損統計：3 棟建物遭土石流沖入、道路淤埋長度約 70 公尺。

註 1：降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3：發生時間為推估時間。  
 註 4：土石流警戒基準值為發生時間事件所村里之潛勢溪流之公告警戒基準值。  
 註 5：東埔雨量站於事件發生期間有故障情形，故本次紀錄雨量僅供參考。

