


113 年重大土砂災例最速報

其他(0629)

花蓮縣—秀林鄉和平村



- ◆**災損描述與統計：**
- ✓**災情描述：**花縣 DF025 因 0403 地震，造成上邊坡有多處崩塌，且有大量土砂堆積河道，加上現況河道已淤滿，如遇豪雨，土砂易產生溢流，6 月 29 日傍晚強降雨造成花縣 DF025 發生土石流，土石流阻塞台 9 丁線橋涵，造成大量土砂往右岸溢流，並堆積至和仁安檢所及鄰近房民，最後於低處流回河道。
- ✓**災害規模：**堆積範圍長約 80 公尺，寬約 20 公尺，面積約 1,600 平方公尺，平均堆積深度約 1 公尺，堆積土方量約 1,600 立方公尺。
- ✓**災損統計：**1 棟民房遭堆積土砂沖入、道路淤埋長度約 50 公尺。

113 年其他(0629)-花蓮秀林-001

- ◆**災害發生位置：**花縣 DF025
- ◆**災害發生時間：**06 月 29 日 21 時 00 分
- ◆**災害類型：**土石流
- ◆**災害發生之有效累積雨量：**221.2mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

