


106年0601豪雨重大土砂災例最速報

106年0601豪雨

雲林縣—古坑鄉桂林村



(參考雨量站：古坑(COK490) 土石流警戒基準值：無)

106年0601豪雨-雲林古坑-001

- ❖ 災害發生位置：苦苓腳村6鄰
- ❖ 災害發生時間：6月3日23時0分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)、土石流
- ❖ 累積雨量：614 mm

註1：降雨組態圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：0601 豪雨期間，苦苓腳野溪上游及兩側坡面崩塌，土砂淤積河道，淹埋既有河道、既有構造物及橋涵，溪水改道沖刷下游邊坡基腳，加劇邊坡崩塌情形。
- ✓ 災害規模：夾砂水流影響範圍長約 400 公尺、寬約 30 公尺、深約 5 公尺，崩塌面積 12,000 平方公尺，堆積土方量約 60,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：步道毀損約 500 公尺。

