


# 108 年利奇馬颱風重大土砂災例最速報

## 108 年利奇馬颱風

## 嘉義縣一中埔鄉中崙村



(參考雨量站：中水國小(81M69) 土石流警戒基準值：350 mm)

### 108 年利奇馬颱風-嘉義中埔-001

- ❖ 災害發生位置：中崙四號橋
- ❖ 災害發生時間：8 月 13 日 8 時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：98 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：利奇馬颱風期間，因嘉義縣 DF051 支流上游邊坡發生崩塌，造成土石堆積於溪床，部分土石沿河道流至下游，於造成支流與嘉 141 縣道交會處之箱涵堵塞，導致土石溢流至嘉 141 縣道及附近一戶民宅，道路因此中斷。
- ✓ 災害規模：崩塌地面積 1.2 公頃，崩塌長約 200 公尺，寬約 60 公尺，平均深度約 3 公尺，崩塌土方量約 36,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路中斷 150 公尺，泥水侵入民宅 1 戶。

